

Protokół kontroli nr 200000750053/2023 rok

STOEN OPERATOR

powered by **e-on**

PIECZĘĆ
Stoen Operator Sp. z o.o.
Piękna 46
00-672 Warszawa
NIP: 525-238-60-94

STOEN OPERATOR
powered by E.ON

www.stoen.pl
operator@stoen.pl
e-bok.stoen.pl
T 48 22 821 31 31
F 48 22 82a1 31 32

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
w dniu 28 04 2023 kontrolujący Stoen Operator Sp. z o.o.

imię i nazwiska kontrolujących oraz stanowiska służbowe TARDEUSZ ROCKI, BARTŁOMIJ RYBAK 55/2023; 63/2023

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 200000750053/2023 z dnia 28 04 2023 przeprowadzili kontrolę u

imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres e-mail BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

ulica, numer domu, lokalu WARSZATAWA SKOJCZYKASA 9 CZYFELNA 03-470 WARSZAWA kod pocztowy 03-470 miejscowość WARSZAWA

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli: SZUKALSKA ANDZELKA

imię i nazwiska (osoby obecne przy kontroli) OPRACOWANIE CZĘŚCI PRZED URZĄDZENIEM PŁYNOCIOWYM, KONTROLA
Przedmiotem i zakresem kontroli było określenie przedmiotu i zakresu kontroli

Kontrolę rozpoczęto w dniu 28 04 2023 o godz. 14 : 40, a zakończono w dniu 28 04 2023 o godz. :

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:
SPRAWDZIŁO URZĄDZENIE PŁYNOCIOWE - UKŁAD PODŁĄCZENIA I JEJ PRAWIDŁOWOŚĆ ORAZ
SIŁN PRĄDOWY. SPRAWDZIŁO PRZEKŁADNIK - NIEZODNIE DANE NUMERU FABRYCZNEJ
TYTU URZĄDZENIA. USZKODZIŁO PRZEKŁADNIK PRĄDOWY NA FAZIE L2; - BRZAK

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
WYKAZAŁO SIĘ ZURAZOENIE URZĄDZENIA NA TEJ FAZIE, ZASADZAJĄC WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY
DO CZASU MODERNIZACJI INSTALACJI. USZKODZIŁO LISTWA SKA BRZAK MOŻLIWOŚCI
PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA LICZNIKA (ZMONTOWANO NAPIĘCIE FAZY L2). DOKONANO
SPRAWDZENIA PRZEKŁADNIKÓW WPRÓWADZONO DANE KONTROLUJĄCYCH PRZEKŁADNIKÓW
DO ZIEGEMA 200000750053/2023, BRZAK MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA OD KIEDY URZĄDZENIE
JEST PRZEKŁADNIK TYTU TWO NR 2496/83. ZALECA SIĘ ZMODERNIZOWAĆ
INSTALACJĘ TERMIN WYKONANIA 14 DN. OD WYSTĄPIENIA TEGO POSTACIOWA.
PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PRZEKŁADNIKÓW I LISTWY SKA ORAZ MODERNIZACJĄ

W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:
UZEDNOCZENIE Z. SIŁN OPERATOR. OPRACOWANIE LISTWY SKA ORAZ OSTATECZNE
PRZEKŁADNIKÓW I ZAPLECZENIE PRZEKŁADNIKÓW CZĘŚCI. WYMIANO ZIEGEM
TYTU.

Pouczenie:
Na podstawie art. 6 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne kontrolowany ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu. Niezłożenie w terminie przez kontrolowanego zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole uznaje się za akceptację protokołu kontroli.

Kontrolowany SZUKALSKA ANDZELKA
imię i nazwisko
nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu?:

- Załączniki do protokołu:
- ZOJECIA I ZIEGEME W SYSTEMIE STOEN OPERATOR
 -

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy kontrolujących TARDEUSZ ROCKI
BARTŁOMIJ RYBAK

Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ASzukalska

Stoen Operator Sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Nieświeńska 52
03-867 Warszawa

Klient: 9000838358
Numer Lokalu: 3000317347

Przekładnik: IS1_634301457 [TPINN]
Przekładnik: IS2_634301457 [TPINN]
Przekładnik: IS3_634301457 [TPINN]
Licznik: 54287636 [ZMY410CW] Kontrola
[-1-1:1.8.0]całodobowa czynna 361.109 KWH
[-1-1:1.6.0]bierno czynna 15 min. 0.063 KW
[-1-1:5.8.0]całodobowa bierno 18.072 KVA
[-1-1:8.8.0]całodobowa bierno pojemnościowa 9.692 KVA
Plomba: 2319028 Demontaż
Plomba: 2510385 Montaż
Modem: 287636 [E57C]
Karta SIM: 32057413140348
Przekładnik: 1637/93 [] Kontrola
Przekładnik: 2498/93 [] Kontrola
Plomba: 2510382 Montaż
Przekładnik: 2222/93 [] Kontrola

Plomba: 2510329 Montaż listwa SKA

Wykonane operacje:

- > Oplombowano licznik
- > Oplombowano zabezpieczenia przedliczniko
- > Sprawdzono układ pomiarowy
- > Stwierdzono nieprawidłowości

Opis:

Kod potwierdzenia: null dla licznika numer seryjny:
00000000054287636
Kod potwierdzenia: null dla licznika numer seryjny:
00000000054287636
Kod potwierdzenia: a706 dla licznika numer seryjny:
00000000054287636 Stwierdzono w wyniku kontroli
przekładnik o innych numerach i typie wprowadzono do zlecenia
kontrolowane przekładnik przekładnik na fazie L2 uszkodzony
licznik nie Wykazuje zużycia energii na fazie L2 zastosować
współczynnik korekty do czasu naprawy instalacji.wypisano
protokołu kontroli instalacja do moderacji wraz z przekładnikami
listwą SKA- listwą uszkodzona spięto listwą napięciową na
krótko L2 , mostek dodatkowy na listwie prądowej uszkodzone
mocowania.zaleca się zmodernizować instalację termin
wykonania 14 dni od wystawienia tego protokołu Modernizację
uzgodnić z Stoan Operator i wykonać zgodnie z wytycznymi
Stoan Operator

Kod potwierdzenia:

a706

Ekipa:

TS4_B001

Data realizacji:

2023-04-28 16:15:39

Podpis klienta:



Call center: 022 821 31 31